
Ersa i-CON VARIO 4

Guía rápida / Guia rápido
Guida rapida





i-TOOL



X-TOOL VARIO



i-TOOL HP



CHIP TOOL VARIO



i-TOOL AIR S



kurtz ersa

Controlar la estación / Controle da estação de soldar / Controllare la stazione di saldatura:

Controles en **zona A** conectores de herramientas
Lado A-control das ferramentas
Lato A controllo delle connessioni….

A1, VAC, A2, AIR



Controles en **zona B** conectores de herramientas
Lado B-control das ferramentas
Lato B controllo delle connessioni….

B1, B2

Comenzar a trabajar / Ir para o modo de trabalho / Accendere la stazione:



Off / Ligar / Spento






On / Desligar / Acceso

Acceder al modo parámetros / Ir para o parametro Mode / Selezionare la Modalità Parametri:



2 sec

Acceder al modo configuración / Ir para a configuração Mode / Entrare nella Modalità Configurazione:



Encender / Ligar / Accendere & 2 sec

Uso del menú de navegación / Utilizar menu de navegação / Utilizzare il Menù Navigazione:



Avanzar / Avançar / Avanti



Retroceder / Retroceder / Indietro



Seleccionar / Selecionar / Selezionare

Ajustar un valor / Alterar valor / Aariare un valore:



Aumentar / Aumentar / Aumentare



Disminuir / Diminuir / Diminuire



Confirmar / Confirmar / Confermare

Cambiar herramientas / Mudar ferramenta / Selezionare lo stilo da controllare:



Herramienta / Ferramenta / Strumento 1



1 x



Herramienta / Ferramenta / Strumento 2

© 11/2023 · Ersa GmbH · 3BA00274-02 Rev. 2

Ersa GmbH · Leonhard-Karl-Straße 24 · 97877 Wertheim · Germany
Tel. +49 (0) 9342/800-0 · Fax +49 (0) · 9342/800-127 · e-mail: service.tools@kurtzersa.de · www.ersa.com

kurtz ersa