

Инструкция за експлоатация на импулсни промишлени и отворени захранващи устройства

1. Увод

Уважаеми клиент! Благодарим Ви за извършената покупка в ТМЕ! С грижа за околната среда Ви представяме тази съкратена инструкция за експлоатация. Преди да използвате устройството, молим за нейното внимателно прочитане. Влезте на: www.tme.eu. Представените фигури в съкратената инструкция са илюстрации и могат да се различават от реалния изглед на предмета. Това обаче не променя техните основни свойства.

2. Предназначение

Устройството е предназначено за захранване на апаратура в промишлени обекти.

3. Подготовка за работа и използване

- Свържете входните и изходните захранващи проводници към съответните гнезда.
- Включете захранването.

4. Предпазни мерки

- Не превишавайте номиналните работни параметри на устройството.
- Възможност за нараняване в резултат на поражение с електрически ток - не докосвайте клемите, когато е включено захранването.
- Опасни напрежения могат да се поддържат в захранването в продължение на няколко минути след неговото изключване.
- Устройството трябва да бъде захранено от мрежов контакт с прикачена защитна верига.
- Пазете устройството от проникване в него на никакви предмети или течности - това е заплаха за поражение с електрически ток и повреда на устройството.
- Не покривайте вентилационните отвори - това е заплаха за повреда на устройството.
- Устройството може да внесе смущения в работата на разположени в близост чувствителни радио и телевизионни приемници.
- Не докосвайте вътрешните елементи на работещо устройство - опасност от поражение с електрически ток или изгаряне.



Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

ul. Ustronna 41, 93-350 Лодз, ПОЛША

NIP: 729-010-89-84, REGON: 473171710,

Районен съд за Лодз Шрудмешчие Nr KRS: 0000165815

Размер на капитала на фирмата: 3 300 000 PLN